

VYHODNOTENIE STANDARDOV KVALITY
za kalendárny rok 2023

Údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku t-1:

Obchodné meno	Sídlo (miesto podnikania)	IČO
Volkswagen Slovakia, a.s.	J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava	35757442


Číslo Povolenia	Počet odberných miest	Výroba tepla		Rozvod Tepla	Dodávka tepla
		Inštalovaný výkon (MW)	Druh najviac používaného paliva	Rozvinutá dĺžka zariadení na rozvod tepla (km)	Ročná dodávka tepla spolu (MWh)
2017T 0598 - zmena	2	187	zemný plyn	1,6	3749

Hlásenie o vyhodnotení dodržiavani štandardov kvality:

Riadok	Záznam		§ 2 ods. 1 písm.					§ 3 písm.							
			a)	b)	c)	d)	e)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
A	Udalosti zaznamenané v roku t-1	počet	2	2	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0
B	Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t:	počet	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Udalosti zaznamenané v roku t-1 prechádzajúce do roku t:	počet	X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Udalosti s peukázaným nedodržaním štandardov kvality (NŠK):	počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Podiel všetkých udalostí k preukáznym NŠK $[D/(A+B-C) \times 100]$:	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku t-1:		%						100							
Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality:		%						90							

20 -11- 2024

Dátum



Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu

